

PRESSIONE

Settore	Strumento in taratura.	CERTIFICATI DI TATARUTA - ISO 17025		RAPPORTI DI TARATURA - ISO 9001	
		in laboratorio	in esterno	in laboratorio	in esterno
SPR-01	Manometri analogici in condizioni relative	0 bar ÷ 2000 bar	NO	0 bar ÷ 2000 bar	0 bar ÷ 2000 bar
	Manometri digitali in condizioni relative	0 bar ÷ 2000 bar	NO	0 bar ÷ 2000 bar	0 bar ÷ 2000 bar
	Trasmettitori di pressione in condizioni relative	0 bar ÷ 2000 bar	NO	0 bar ÷ 2000 bar	0 bar ÷ 2000 bar
SPR-02	Manometri analogici in condizioni assolute	NO	NO	0 bar ÷ 2000 bar	0 bar ÷ 2000 bar
	Manometri digitali in condizioni assolute	NO	NO	0 bar ÷ 2000 bar	0 bar ÷ 2000 bar
	Trasmettitori di pressione in condizioni assolute	NO	NO	0 bar ÷ 2000 bar	0 bar ÷ 2000 bar
SPR-03	Manometri analogici in condizioni relative negative	NO	NO	SI	SI
	Manometri digitali in condizioni relative negative	NO	NO	SI	SI
	Trasduttori di pressione in condizioni relative negative	NO	NO	SI	SI
	Trasmettitori di pressione in condizioni relative	NO	NO	SI	SI
SPR-07	Vacuometri	NO	NO	NO	5·10 ⁻⁵ mbar ÷ 8·10 ⁻³ mbar (*)

1 bar = 100 kPa

* Solo su strumenti appartenenti ad impianti fissi. Taratura per confronto con vacuometro campione dotato di sonda Pirani