

TEMPERATURA

Settore metrologico	Strumento in taratura	RAPPORTI DI TARATURA		CERTIFICATI DI TARATURA ACCREDITATO- ISO 17025	
		in laboratorio	in esterno	in laboratorio	in esterno
STE-01	Termocoppie	-196 °C ÷ 1500 °C	-40 °C ÷ 1100 °C	-196 °C; -80 °C ÷ 1500 °C	-40 °C ÷ 1100 °C
	Matasse di termocoppia	-196 °C ÷ 1500 °C	-40 °C ÷ 1100 °C	-196 °C; -80 °C ÷ 1500 °C ⁽¹⁾	NO
STE-02	Termoresistenze al platino	-196 °C ÷ 800 °C	-40 °C ÷ 800 °C	-196 °C; -80 °C ÷ 600 °C	-40 °C ÷ 600 °C
	Termistori	-80 °C ÷ 250 °C	-40 °C ÷ 250 °C	-80 °C ÷ 250 °C	-40 °C ÷ 250 °C
STE-03	Termometri analogici	-80 °C ÷ 250 °C	-40 °C ÷ 100 °C	NO	NO
STE-04	Termometri con termocoppia	-196 °C ÷ 1500 °C	-40 °C ÷ 1100 °C	-196 °C; -80 °C ÷ 1500 °C	-40 °C ÷ 1100 °C
	Termometri con termoresistenza al platino	-196 °C ÷ 800 °C	-40 °C ÷ 800 °C	-196 °C; -80 °C ÷ 600 °C	-40 °C ÷ 600 °C
	Termometri con termistore	-80 °C ÷ 250 °C	-40 °C ÷ 250 °C	-80 °C ÷ 250 °C	-40 °C ÷ 250 °C
STE-05	Calibratori di temperatura	NO	NO	SI Anche conformi AMS-2750 / CQI-9	NO
	Indicatori di temperatura	SI Anche conformi AMS-2750 / CQI-9	SI Anche conformi AMS-2750 / CQI-9	SI Anche conformi AMS-2750 / CQI-9	SI Anche conformi AMS-2750 / CQI-9
STE-07	Pirometri fotoelettrici	-15 °C ÷ 1400 °C	SI	600 °C ÷ 1400 °C	NO
	Termocamere	-15 °C ÷ 1400 °C	SI	NO	NO
STE-09	Bagni termostatici	SI	SI	NO	NO
	Blocchi termostatati	SI	SI	NO	NO
STE-10	Stufe, muffole, autoclavi e ambienti termostatati	-196 / -80 °C ÷ 1500 °C	-196 / -80 °C ÷ 1500 °C	-80 °C ÷ 1500 °C	-80 °C ÷ 1500 °C
	Ambienti climatici (misura di temperatura)	-196 / -80 °C ÷ 600 °C	-196 / -80 °C ÷ 600 °C	-80 °C ÷ 600 °C	-80 °C ÷ 600 °C